


NOMENCLATURE Tail Boom Assy  
 NO. PIÈCE/PART NUMBER 407-030-801-205D  
 NO. SÉRIE/SERIAL NUMBER BP1590  
 PAGE 1 DE/OF \_\_\_\_\_

AVERTISSEMENT: QUAND UNE COMPOSANTE AVEC UNE LIMITE DE VIE EST RETOURNÉE A BHTC/ BHTI PEU IMPORTE LA RAISON IL EST OBLIGATOIRE QUE LA COMPOSANTE SOIT ACCOMPAGNÉE PAR UN DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE QUI EST VALIDE.  
 NOTICE: WHEN RETURNING ANY LIMITED LIFE COMPONENT TO BHTC/BHTI FOR ANY REASON IT IS MANDATORY THAT A VALID HISTORICAL SERVICE RECORD ACCOMPANY THE COMPONENT.

**DOCUMENT HISTORIQUE DE SERVICE - HISTORICAL SERVICE RECORD**

DONNÉE DE POSE - INSTALLATION DATA							SCH POUR/FOR	DONNÉE DE DÉPOSE - REMOVAL DATA				
DATE	POSÉ SUR AÉRONEF NO. INSTALLED ON A/C NO.	PAR (ACTIVITÉ) BY (ACTIVITY)	INSTALLÉ À INSTALLED AT	HRS/RIN DE LA COMPOSANTE COMPONENT HOURS/RIN		A / AT HRS AÉRONEF A/C HRS	<input type="checkbox"/> RÉV./ O/H <input checked="" type="checkbox"/> RETIRE	DATE	DEPOSÉ À REMOVED AT	HRS/RIN DE LA COMPOSANTE COMPONENT HOURS/RIN		RAISON DE LA DÉPOSE REASON FOR REMOVAL
				DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS RÉV. SINCE O/H					DEPUIS NEUF SINCE NEW	DEPUIS RÉV. SINCE O/H	
				HRS D'AÉRONEF A/C HOURS	HRS COMP. HRS					HRS COMP. HRS	HRS COMP. HRS	
A/C RIN AÉRONEF	RIN	RIN	A/C RIN AÉRONEF / DATE	A/C RIN AÉRONEF	RIN	RIN						
6/21/2012	N805MC	MCSO		7958.0	0.0	N/A						

**DIRECTIVES TECHNIQUES ET HISTORIQUE DE RÉVISION - TECHNICAL DIRECTIVES AND HISTORY OF OVERHAUL**

TEMPS/RIN TOTAL DE LA COMPOSANTE COMPONENT TOTAL TIME / RIN	DESCRIPTION DU TRAVAIL ACCOMPLI - DESCRIPTION OF WORK ACCOMPLISHED		LA SIGNATURE AFFIRME QUE LE TRAVAIL A ÉTÉ EXÉCUTÉ CONFORMÈMENT AU STANDARD DE NAVIGABILITÉ SIGNATURE AFFIRMS WORK PERFORMED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE AIRWORTHINESS STANDARD		
	HISTORIQUE D'INSPECTION, RÉVISION, RÉPARATION ET APPLICATION DES BULLETINS TECHNIQUES, BULLETINS DE SERVICE, DIRECTIVES DE NAVIGABILITÉ, ETC.	HISTORY OF INSPECTION, OVERHAUL, REPAIR AND APPLICATION OF TECHNICAL BULLETIN, SERVICE BULLETIN, AIRWORTHINESS DIRECTIVES, ETC.	SIGNATURE	NO. CERT. NO	DATE
0.0	Installed TB PN 407-030-801-205D SN BP1590 on Aircraft Bell 407 SN 53214 IAW BHT-407-MM Ch. 53 Para 30, 37, 39, 41.			AP 3601662	21 JUN 12

